



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE
- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti -

ATTO AUTORIZZATIVO N. 718 DEL 19/05/2021

OGGETTO: Cap. 4246/01- Anno 2021. Autorizzazione al pagamento, in procedura d'urgenza, per lavori finalizzati al ripristino delle funzionalità dell'impianto d'allarme presso la Tenenza di Porto Recanati, valevole anche quale determina di aggiudicazione. Codice CIG **Z9031C974A**.

IL COMANDANTE DEL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE

- VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827;
- VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTI gli artt. 6, 10 – comma 1, lett. s), 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione approvato con D.M. 14/12/2005 n. 292;
- VISTI gli art. 31 e 32 della D.D. n. 9000 in data 24/01/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;
- VISTA la circolare n. 20000 in data 24/2/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;
- VISTO Il Capitolato Generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D.M. 24/10/2014 n. 181/2014);
- VISTA la circolare n. 121093/60/3^ in data 14/04/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;
- VISTO il mod. TLA1 n. 747 della Tenenza di Porto Recanati redatto per le motivazioni in oggetto riportate;
- TENUTO CONTO che la procedura di approvvigionamento è stata avviata con la Richiesta di Acquisto (RdA) in GEMAT n. AN052PPC2021214391;
- VISTA la relazione del Comandante della Tenenza Porto Recanati con la quale si rappresenta la necessità di attivare la procedura d'urgenza di sostituzione di n.2 coppie di sensori magnetici situati sulla finestra dello spogliatoio e sulla finestra del magazzino reperti, al fine di garantire la sicurezza della Caserma, in seguito ad una anomalia del sistema di allarme della stessa, in più occasioni, che ha provocato anche l'apertura delle finestre dello spogliatoio durante la notte;
- RITENUTO pertanto urgente riparare il guasto, è stata contattata l'impresa "CELLI IMPIANTI S.r.l.", P.I. 02201760424, di Ancona (AN), convenzionata per la riparazione degli automatismi dei Reparti del Comando Regionale Marche, che prontamente è intervenuta per la risoluzione del problema ed ha quantificato la spesa in **€ 301,95** (IVA inclusa);
- VISTA la relazione finale rilasciata dal DEC;
- VISTA la relazione d'urgenza rilasciata dal Capo Ufficio Logistico in s.v. di questo Ente che, sulla base degli elementi in possesso dell'Ufficio, condivideva le motivazioni d'urgenza adottate dal Comandante della Tenenza Porto Recanati, ritenendo congruo il costo dei lavori;
- VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul Capitolo in oggetto;
- VALUTATO che l'urgenza verificatasi non ha consentito l'adozione della regolare procedura d'ordinazione della spesa;

RATIFICO

il pagamento alla ditta "CELLI IMPIANTI S.r.l.", P.I. 02201760424, Via Panoramica n.42 Ancona (AN), per aver ripristinato le funzionalità d'allarme della Tenenza di Porto Recanati,

AUTORIZZO

il Capo Gestione Amministrativa ad effettuare gli atti amministrativi di propria competenza per assicurare il pagamento della spesa di **€ 301,95** (I.V.A. inclusa) all'operatore economico.

La spesa graverà sui capitoli **4246/01** del corrente esercizio finanziario.

Il presente atto viene, in originale, conservato nel registro degli Atti Amministrativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) del D.D. 9000/2006, mentre copia conforme sarà allegato al titolo di spesa.

Il presente documento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale del Corpo.

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Pasquale D'Angelo)

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Magg. Mauro Spagnolo)