

Sostituzione supporti dei cristalli della linea di distribuzione self service della mensa Polivalente del Comando Generale - Roma.

1. Smontaggio dei vecchi supporti per ripiani su nr.10 banconi self service;
2. Pulizia della sede di alloggio;
3. Fornitura dei nuovi supporti in acciaio inox AISI 304 (resistenti all'ossidazione) spess. 10/10 (n.2 per ogni bancone);
4. Fissaggio degli stessi sulla struttura del bancone con l'ausilio di rivetti filettati;
5. Sostituzione di tutti i perni in plastica per il bloccaggio dei vetri;
6. Riposizionamento dei vetri/ripiani;

Possibilità di effettuare un sopralluogo prendendo appuntamento telefonico al numero 06/88432134.