

Documento di rappresentazione dell'esigenza Logistica

Richiesta di stipula di un idoneo atto negoziale finalizzato all'acquisto di Kit manutentivi per revisione generale dei gruppi elettrogeni "EFFETI" in dotazione alle unità navali del Corpo.

SPECIFICA TECNICA**NR.02 (due) "Kit revisione generale 4500 ore per MD754TPE 1500rpm 60KVA":**

- Codice interno GF: **A00110002**;
- Impiego: Bigliani II - III serie.

Il kit comprende:

Kit canna + pistone (p/n VM) 10242045F (p/n EFFETI) D00101131 (nr.) 4 cuscinetto anteriore albero motore (p/n VM) 10302008F (p/n EFFETI) D00101132 (nr.) 1 cuscinetto intermedio albero motore (p/n VM) 10302021F (p/n EFFETI) D00101133 (nr.) 3 cuscinetto biella (p/n VM) 10302053F (p/n EFFETI) D0010940 (nr.) 4 testa cpl (p/n VM) 10352102F (p/n EFFETI) D00101134 (nr.) 4 gruppo bilancieri (p/n VM) 10412025F (p/n EFFETI) D00101135 (nr.) 4 tappo + zinco + guarnizione (p/n VM) 11232002F (p/n EFFETI) D00101010 (nr.) 2 serie guarnizioni motore (p/n VM) 12032275F (p/n EFFETI) D00101136 (nr.) 1 iniettore completo + or (p/n VM) 15062051F (p/n EFFETI) D0010647 (nr.) 4 pompa alimentazione (p/n VM) 15180019G (p/n EFFETI) D0010530 (nr.) 1 pompa olio (kit) (p/n VM) 15212086G (p/n EFFETI) D00101137 (nr.) 1 cuscinetto albero a camme (p/n VM) 20302060F (p/n EFFETI) D0010160 (nr.) 3 cuscinetto posteriore albero motore (p/n VM) 20302064F (p/n EFFETI) D00101138 (nr.) 1 aste comando punterie (p/n VM) 20422014H (p/n EFFETI) D0010416 (nr.) 8 ingranaggio intermedio rinvio (p/n VM) 10662017F (p/n EFFETI) D00101139 (nr.) 1 manicotto tubo racc. acqua (p/n VM) 21302282I (p/n EFFETI) D00101053 (nr.) 1 tubo ritorno acqua dallo scambiatore (p/n VM) 21302723G (p/n EFFETI) A1015014 (nr.) 1 tubo ritorno acqua dal basamento (p/n VM) 21302724G (p/n EFFETI) D0010665 (nr.) 1 tubo da intercooler a scambiatore acqua (p/n VM) 21302730F (p/n EFFETI) D00101038 (nr.) 1 tubo serbatoio espansione (p/n VM) 21303036F (p/n EFFETI) D00101124 (nr.) 1 rasamento (std) (p/n VM) 21652015F (p/n EFFETI) D0010552 (nr.) 2 rasamento (+0,10) (p/n VM) 21652016F (p/n EFFETI) D0010553 (nr.) 2 boccia piede di biella (p/n VM) 21712063F (p/n EFFETI) D0010424 (nr.) 4 cuscinetto albero a camme (p/n VM) 21712106G (p/n EFFETI) D00101140 (nr.) 1 viti testa (p/n VM) 21762148F (p/n EFFETI) D00101141 (nr.) 4 viti testa (p/n VM) 21762149F (p/n EFFETI) D00101142 (nr.) 4 viti testa (p/n VM) 21762150F (p/n EFFETI) D00101143 (nr.) 10 tappo scodellino (p/n VM) 21770061A (p/n EFFETI) D0010183 (nr.) 1 guarnizione iniettore (p/n VM) 22022197F (p/n EFFETI) D0010646 (nr.) 4 intercooler (p/n VM) 31212011H (p/n EFFETI) D00101099 (nr.) 1 scambiatore acqua/acqua (p/n VM) 17771033F (p/n EFFETI) D00101064 (nr.) 1 pompa acqua mare (p/n VM) 35212048H (p/n EFFETI) D00101014 (nr.) 1 termostato valvola (p/n VM) 39012014H (p/n EFFETI) D00101043 (nr.) 1 punterie (p/n VM) 40432003G (p/n EFFETI) D00101174 (nr.) 8 scambiatore modine (p/n VM) 41212017A (p/n EFFETI) D0010564 (nr.) 1 tubo mandata acqua da scambiatore (p/n VM) (p/n EFFETI) B0038084 (nr.) 1 tubo sfiato acqua (p/n VM) (p/n EFFETI) B0038087 (nr.) 1 filtro combustibile (p/n VM) 45310071A (p/n EFFETI) D0010434 (nr.) 1 tubo da intercooler pompa acqua mare (p/n VM) (p/n EFFETI) D0038059 (nr.) 1 fascetta d35-50 13 (p/n VM) 41610055A (p/n EFFETI) D00101026 (nr.) 2 paraolio posteriore (p/n VM) 46340869F (p/n EFFETI) D0010411 (nr.) 1 paraolio anteriore (p/n VM) 46340871F (p/n EFFETI) D0010412 (nr.) 1 cinghia alternatore/pompa acqua dolce (p/n VM) 46510647F (p/n EFFETI) D0010669 (nr.) 1 filtro olio (p/n VM) F41152027 (p/n EFFETI) D0010676 (nr.) 1 silicone (p/n VM) 63550146A (p/n EFFETI) D00101144 (nr.) 1 filtro aria (p/n VM) (p/n EFFETI) D0031226 (nr.) 1 tubo ritorno acqua dallo scambiatore (p/n VM) (p/n EFFETI) D0038079 (nr.) 1 pompa acqua dolce (p/n VM) (p/n EFFETI) A1015013 (nr.) 1 cinghia pompa acqua mare (p/n VM) (p/n EFFETI) D0031212 (nr.) 1 tappo vaso espansione (p/n VM) 41772161F (p/n EFFETI) D00101012 (nr.) 1 guarnizione collettore aspirazione (p/n VM) 22022077F (p/n EFFETI) D0010379 (nr.) 4 fascetta (p/n VM) 41610056A (p/n EFFETI) D0010376 (nr.) 1 fascetta (p/n VM) 41610057A

Documento di rappresentazione dell'esigenza Logistica

Richiesta di stipula di un idoneo atto negoziale finalizzato all'acquisto di Kit manutentivi per revisione generale dei gruppi elettrogeni "EFFETI" in dotazione alle unità navali del Corpo.

(p/n EFFETI) D0010377 (nr.) 1 guarnizione tubo raccolta acqua dalle teste (p/n VM) 22022102F (p/n EFFETI) D0010667 (nr.) 4 guarnizione collettore Asp-scarico (p/n VM) 22032249F (p/n EFFETI) D0010354 (nr.) 4.

NR.06 (sei) "Kit revisione generale 4500 ore per MD756IP 1500rpm 100KVA":

- Codice interno GF: **A0010003**;
- Impiego: Bigliani IV - V - VI - VII - VIII serie.

Il kit comprende:

Kit canna + pistone (p/n VM) 10242042F (p/n EFFETI) D0010939 (nr.) 6 -- cuscinetto anteriore albero motore (p/n VM) 10302008F (p/n EFFETI) D00101132 (nr.) 1 -- cuscinetto intermedio albero motore (p/n VM) 10302021F (p/n EFFETI) D00101133 (nr.) 3 -- cuscinetto biella (p/n VM) 10302053F (p/n EFFETI) D0010940 (nr.) 6 -- testa cpl (p/n VM) 10352075G (p/n EFFETI) D00101145 (nr.) 6 -- gruppo bilancieri (p/n VM) 10412025F (p/n EFFETI) D00101135 (nr.) 6 -- tappo + zinco + guarnizione (p/n VM) 11232002F (p/n EFFETI) D00101010 (nr.) 2 -- serie guarnizioni motore (p/n VM) 12032328F (p/n EFFETI) D00101146 (nr.) 1 -- iniettore completo + or (p/n VM) 15062051F (p/n EFFETI) D0010647 (nr.) 6 -- pompa alimentazione (p/n VM) 15180019G (p/n EFFETI) D0010530 (nr.) 1 -- pompa olio (kit) (p/n VM) 15212091F (p/n EFFETI) D00101147 (nr.) 1 -- cuscinetto albero a camme (p/n VM) 20302060F (p/n EFFETI) D0010160 (nr.) 3 -- cuscinetto posteriore albero motore (p/n VM) 20302064F (p/n EFFETI) D00101138 (nr.) 1 -- aste comando punterie (p/n VM) 20422014H (p/n EFFETI) D0010416 (nr.) 12 -- ingranaggio intermedio rinvio (p/n VM) 10662017F (p/n EFFETI) D00101139 (nr.) 1 -- manicotto tubo racc. acqua (p/n VM) 21302282I (p/n EFFETI) D00101053 (nr.) 1 -- tubo ritorno acqua dallo scambiatore (p/n VM) 21302723G (p/n EFFETI) A1015014 (nr.) 1 -- tubo ritorno acqua dal basamento (p/n VM) 21302724G (p/n EFFETI) D0010665 (nr.) 1 -- tubo da intercooler a scambiatore acqua (p/n VM) 21302730F (p/n EFFETI) D00101038 (nr.) 1 -- tubo serbatoio espansione (p/n VM) 21302844F (p/n EFFETI) D00101054 (nr.) 1 -- manicotto bypass (p/n VM) 21332012G (p/n EFFETI) D0010511 (nr.) 1 -- rasamento (std) (p/n VM) 21652015F (p/n EFFETI) D0010552 (nr.) 1 -- rasamento (+0,10) (p/n VM) 21652016F (p/n EFFETI) D0010553 (nr.) 1 -- boccia piede di biella (p/n VM) 21712063F (p/n EFFETI) D0010424 (nr.) 6 -- cuscinetto ant. albero a camme (p/n VM) 10302016F (p/n EFFETI) D00101148 (nr.) 1 -- viti testa (p/n VM) 21762148F (p/n EFFETI) D00101141 (nr.) 6 -- viti testa (p/n VM) 21762149F (p/n EFFETI) D00101142 (nr.) 6 -- viti testa (p/n VM) 21762150F (p/n EFFETI) D00101143 (nr.) 14 -- tappo scodellino (p/n VM) 21770061A (p/n EFFETI) D0010183 (nr.) 1 -- guarnizione iniettore (p/n VM) 22022197F (p/n EFFETI) D0010646 (nr.) 6 -- scambiatore acqua/acqua (p/n VM) 17771033F (p/n EFFETI) D00101064 (nr.) 1 -- intercooler (p/n VM) 31212016H (p/n EFFETI) D00101032 (nr.) 1 -- pompa acqua mare (p/n VM) 35212048H (p/n EFFETI) D00101014 (nr.) 1 -- termostato acqua (p/n VM) 39012036F (p/n EFFETI) D00101149 (nr.) 1 -- punterie (p/n VM) 40432003G (p/n EFFETI) D0010544 (nr.) 12 -- scambiatore modine (p/n VM) 41212017A (p/n EFFETI) D0010564 (nr.) 1 -- tubo mandata acqua da scambiatore (p/n VM) (p/n EFFETI) B0038084 (nr.) 1 -- filtro combustibile (p/n VM) 45310071A (p/n EFFETI) D0010434 (nr.) 1 -- tubo da intercooler pompa acqua mare (p/n VM) (p/n EFFETI) D0038059 (nr.) 1 -- fascetta d35-50 13 (p/n VM) 41610055A (p/n EFFETI) D00101026 (nr.) 2 -- paraolio posteriore (p/n VM) 46340869F (p/n EFFETI) D0010411 (nr.) 1 -- paraolio anteriore (p/n VM) 46340871F (p/n EFFETI) D0010412 (nr.) 1 -- cinghia alternatore/pompa acqua dolce (p/n VM) 46510650F (p/n EFFETI) D0010688 (nr.) 1 -- filtro olio (p/n VM) 41150066A (p/n EFFETI) D0010435 (nr.) 1 -- silicone (p/n VM) 63550146A (p/n EFFETI) D0010144 (nr.) 1 -- fascio tubiero intercooler (p/n VM) 41212041F (p/n EFFETI) D00101150 (nr.) 1 -- filtro aria (p/n VM) (p/n EFFETI) D0031226 (nr.) 1 -- pompa acqua dolce (p/n VM) 15202079I (p/n EFFETI) A1015013 (nr.) 1 -- cinghia pompa acqua mare (p/n VM) (p/n EFFETI) D0031212 (nr.) 1 -- tappo vaso espansione (p/n VM) 41772161F (p/n EFFETI) D00101012 (nr.) 1 -- tubo mandata olio al turbo (p/n VM) 21302841F (p/n EFFETI) D00101057 (nr.) 1 -- guarnizione collettore aspirazione (p/n VM) 22022077F (p/n EFFETI) D0010379 (nr.) 6 -- fascetta (p/n VM) 41610056A (p/n EFFETI) D0010376 (nr.) 1 -- fascetta (p/n VM) 41610057A (p/n EFFETI) D0010377 (nr.) 1 -- guarnizione tubo raccolta acqua dalle teste (p/n VM) 22022102F (p/n EFFETI) D0010667 (nr.) 6 -- guarnizione collettore Asp-scarico (p/n VM) 22032249F (p/n EFFETI) D0010354 (nr.) 6 --

Documento di rappresentazione dell'esigenza Logistica

Richiesta di stipula di un idoneo atto negoziale finalizzato all'acquisto di Kit manutentivi per revisione generale dei gruppi elettrogeni "EFFETI" in dotazione alle unità navali del Corpo.

NR.04 (quattro) "Kit revisione generale 3000 ore per MD706MS 3000rpm 100KVA":

- Codice interno GF: **A0010004**;
- Impiego: Bigliani VII - VIII serie.

Il kit comprende:

Kit canna completa di pistone (p/n VM) 10242030F (p/n EFFETI) D00101151 (nr.) 6 -- cuscinetto biella 2053 (p/n VM) 10302053F (p/n EFFETI) D0010940 (nr.) 6 -- kit cuscinetti albero (p/n VM) 10302041F (p/n EFFETI) D00101152 (nr.) 1 -- kit cuscinetti albero (p/n VM) 10302043F (p/n EFFETI) D0010503 (nr.) 1 -- testa cpl (p/n VM) 10352172F (p/n EFFETI) D00101153 (nr.) 6 -- gruppo bilancieri (p/n VM) 10412025F (p/n EFFETI) D00101135 (nr.) 6 -- supporto posteriore (p/n VM) 10522034G (p/n EFFETI) D0010578 (nr.) 1 -- tappo + zinco + guarnizione (p/n VM) 11232002F (p/n EFFETI) D00101010 (nr.) 1 -- kit valvola getto so (p/n VM) 11382019F (p/n EFFETI) D0010509 (nr.) 1 -- serie guarnizioni motore (p/n VM) 12032297G (p/n EFFETI) D00101154 (nr.) 1 -- pompa alimentazione (p/n VM) 15182010G (p/n EFFETI) D00101155 (nr.) 1 -- pompa acqua completa (p/n VM) 15202030H (p/n EFFETI) D00101156 (nr.) 1 -- pompa olio motore serie (p/n VM) 15212027H (p/n EFFETI) D0010533 (nr.) 1 -- corpo porta valvola (p/n VM) 20112168F (p/n EFFETI) D00101157 (nr.) 1 -- aste comando punterie (p/n VM) 20422014H (p/n EFFETI) D0010416 (nr.) 12 -- rasamento post. albero a (p/n VM) 21652015F (p/n EFFETI) D0010552 (nr.) 1 -- rasamento post. albero a(+0,10) (p/n VM) 21652016F (p/n EFFETI) D0010553 (nr.) 1 -- boccia piede di biella (p/n VM) 21712079F (p/n EFFETI) D0010425 (nr.) 6 -- vite stellare fissaggio 2148 (p/n VM) 21762148F (p/n EFFETI) D00101141 (nr.) 6 -- vite fissaggio testa la 2149 (p/n VM) 21762069H (p/n EFFETI) D0010085 (nr.) 6 -- vite fissaggio testa ce 2150 (p/n VM) 21762150F (p/n EFFETI) D00101143 (nr.) 14 -- guarnizione manicotto (p/n VM) 22020157A (p/n EFFETI) D00101159 (nr.) 1 -- guarnizione turbo (p/n VM) 22022370F (p/n EFFETI) D00101027 (nr.) 1 -- smorzatore mot. M694H (p/n VM) 25602020F (p/n EFFETI) D00101067 (nr.) 1 -- anodo completo di tappo (p/n VM) 31232001F (p/n EFFETI) D00101161 (nr.) 1 -- pompa acqua mare JAB (p/n VM) 35212014A (p/n EFFETI) D00101162 (nr.) 1 -- coppia cinghie AV (p/n VM) 36512014F (p/n EFFETI) D00101163 (nr.) 1 -- punteria idraulica a (p/n VM) 40432003G (p/n EFFETI) D0010544 (nr.) 12 -- filtro combustibile (p/n VM) 45310071A (p/n EFFETI) D0010434 (nr.) 1 -- cartuccia filtro olio (p/n VM) 41152012F (p/n EFFETI) D00101164 (nr.) 1 -- silicone (p/n VM) 63550146A (p/n EFFETI) D00101144 (nr.) 1 -- cartuccia filtro aria (p/n VM) 21132007F (p/n EFFETI) D00101165 (nr.) 1 -- guarnizione scamb.ac (p/n VM) 41212064F (p/n EFFETI) D00101166 (nr.) 2 -- guarnizione scamb.ac (p/n VM) 41212065F (p/n EFFETI) D00101167 (nr.) 2 -- tappo radiatore acqu (p/n VM) 41772139F (p/n EFFETI) D00101168 (nr.) 1 -- guarnizione jabsco 8 (p/n VM) 45210035A (p/n EFFETI) D00101169 (nr.) 1 -- girante jabsco rif. 1 (p/n VM) 45212013F (p/n EFFETI) D00101170 (nr.) 1 -- or 50,52 x 1,78 materi (p/n VM) 46320236A (p/n EFFETI) D00101171 (nr.) 1 -- or 117,07 x 3,53 materi (p/n VM) 46320253F (p/n EFFETI) D00101172 (nr.) 4 -- anello di tenuta 100 (p/n VM) 46340869F (p/n EFFETI) D0010411 (nr.) 1 -- anello di tenuta 56 x (p/n VM) 46340871F (p/n EFFETI) D0010412 (nr.) 1 -- valvola termostatica (p/n VM) 49012034F (p/n EFFETI) D00101173 (nr.) 2.